


Motion till riksdagen

1986/87:Ju213

Karl-Anders Petersson (c)

Nytt polishus i Karlskrona



Mot.
1986/87
Ju213-214

Polisen i Karlskrona är inrymd i en fastighet vid Fortifikationsgatan i Karlskrona centrum. Här har polisen varit lokaliserad provisoriskt alltsedan polisen förstatligades för 21 år sedan. Det är ett trångt och föga rationellt provisorium. Behovet av nytt polishus är påtagligt och många framställningar om nytt polishus har gjorts under årens lopp.

Yrkesinspektionen i Växjö har också i upprepade inspektionsmeddelanden slagit fast att arbetsmiljöförhållandena vid Karlskrona polisdistrikt är synnerligen otillfredsställande.

Yrkesinspektionen har också framhållit att såväl rikspolisstyrelsen som byggnadsstyrelsen väl känner till arbetsmiljöproblemen samt att byggnadsstyrelsen till regeringen den 10 september 1985 redovisat byggnadsprogram med begäran om projekteringsuppdrag för om- och nybyggnad av lokaler för polis, åklagare och häkte i kvarteret Bataljon Sparre som skulle lösa arbetsmiljöproblemen.

Lokalerna har omfattande brister ur säkerhetssynpunkt. Såväl representer för arbetsledningen som personalen har framfört den oro de känner på grund av de brister som lokalerna har vad gäller säkerheten. Förhållandena är sådana att yrkesinspektionen bedömer det som mycket svårt att i befintliga lokaler lösa säkerhetsfrågorna på ett ur skyddssynpunkt tillfredsställande sätt.

Tillfredsställande utrymningsmöjlighet saknas. Utrymning har av den orsaken enligt personalen ej övats.

Genom att lokalerna i flera fall har olämplig placering och utformning med hänsyn till den verksamhet som bedrivs kan t. ex. inte personalen sköta förflyttning av arresterade på ett ur skyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Garaget och transportvägarna till arresterna är tungarbetade och otillfredsställande ur skyddssynpunkt.

Arbetslokalerna och samlingslokalerna är i ett flertal fall för små med hänsyn till det antal personer som arbetar där och i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Vissa rum är genomgångsrum vilket är mycket störande för dem som har sina arbetsplatser i dessa rum. T. o. m. delar av korridorer används som arbetsrum. I en del fall får personalen dela arbetsrum, t. ex. när någon i personalen är sjuk eller ledig så får dennes rum utnyttjas av någon annan. Detta medför att viss personal ständigt får flytta från rum till rum, vilket är mycket otillfredsställande och en källa till irritation. Härtill kommer att flera enheter har lokaler på annat håll i Karlskrona. Spridningen av personal på olika platser försvårar kommunika-

tionerna, samarbetsmöjligheterna försvåras och samhörigheten mellan de olika enheterna blir lidande.

Mot. 1986/87
Ju213

I receptionen anser personalen att de inte kan sköta sina arbetsuppgifter med den sekretess som erfordras, vilket bl. a. beror på utrymmesbrist, växelns placering och att det förekommer mycket passager av såväl egen personal som allmänheten. Allmänheten känner obehag och detta går ut över personalen. Möjligheten att sköta övervakningen av in- och utgående genom entrén är begränsad.

Arkiv, förråd och städtrum är för små och i vissa fall olämpligt placerade, vilket bl. a. medför onödigt tung hantering av utrustning, kläder, sopor m. m.

Trångboddheten medför också i vissa fall att arbetsplatserna inte kan utformas på ett ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt.

Arbetslokaler, samlingslokaler och i vissa fall personalrum har inte sådana ventilationsinstallationer att tillfredsställande termiskt klimat, luftkvalitet eller luftväxling erhålls. Fönstren är öppningsbara och byggnaden ligger utefter trafikerade gator och med en bensinstation i bottenplanet, vilket medför att personalen ibland besväras av bilavgaser och bensinlukt om fönstren öppnas. Dessutom blir det ofta besvärande drag på arbetsplatserna då fönstren öppnas. Risk finns också att samtal kan höras av allmänheten om fönstren öppnas. Processventilationen på tekniska avdelningen fungerar inte på sådant sätt att alla luftföroreningar uppfångas utan att passera arbetstagnas andningszon. Tidvis är det mycket för varmt i många arbetsrum, ibland är det för kallt och dessutom besväras personalen av drag från entrén och ibland från fönstren.

Bullerproblem förekommer bl. a. på första våningen på grund av de ljud som uppstår då dörrar stängs och väggar "slamrar".

Såväl allmänbelysning som platsbelysning är otillräcklig vid flera arbetsplatser.

Personalutrymmenas förläggning, storlek och inredning är inte anpassade till den typ av verksamhet som bedrivs och arbetstagarnas fördelning på kön. Rökplats är placerad i ett trapphus där personalen störs av buller och damm från en dokumentförstörare. Vårutrymme saknas.

Nuvarande förhållanden vid Karlskrona polisdistrikt är på grund av de olika bristerna i arbetsmiljön för personalen synnerligen otillfredsställande ur såväl fysisk som psyko-social synvinkel. Personalen upplever sin arbetssituation som mycket fysiskt och psykiskt pressande samt upplever att de inte kan svara mot de krav som ställs på dem. Det är därför ytterst angeläget att erforderliga åtgärder vidtas snarast för att komma till rätta med bristerna.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts hemställs

att riksdagen som sin meningger regeringen till känna behovet av en snabb förnyelse av polishuset i Karlskrona.

Stockholm den 21 januari 1987

Karl-Anders Petersson (c)